
ARDUINO MOTORI e PWM


Come usare arduino per gestire i motori elettrici




Arduino




Fritzing



Fritzing




Fritzing



Cosa e perchè

 Vedremo come costruire un controller per ventole.





Caratteristiche del sistema

 Temperature inviate dal SO (molto più preciso dei sensori esterni)

 È arduino a decidere la velocità delle ventole, in base alle temperature

Caratteristiche del sistema

 Comunicazione con il SO tramite USB, e conseguente alimentazione

 Protocollo di comunicazione estremamente semplice e banale

Caratteristiche del sistema

 Temperature e velocità ventole vengono mostrate a schermo (lcd)

La lista della spesa

- Arduino (20-30 €)
- Shield generica/millefori (5€)
- Lcd 16x2 (10€)
- CNY75 (optoisolatore)
- BD137 (transistor)
- Resistenze (550 Ω, 10 ΚΩ)
- Condensatori (0.5-10 μF)
- Connettore per ventole
- Diodi
 In totale si spende intorno ai 50€

















Il circuito



circuito originale


http://www.uchobby.com/index.php/2007/09/23/arduino-temperature-controlled-pc-fan/

circuito modificato



Note sul circuito

- Vi serve un circuito per ogni ventola
- Il condensatore è stao aggiunto successivamente per evitare fastidiosi fischi delle ventole, vi conviene ripensare il circuito per mettere un filtro in zona più idonea, tipo:



Il software

 All'avvio le ventole partono ad una velocità preimpostata (questa era l'idea)

http://research.google.com/archive/disk_failures.pdf

Il software

- Arduino invia al SO un segnale (char) ogni volta che vuole le temperature, il SO risponde con 3 temperature (char): processore, chipset e harddisk.
- Se il SO non risponde entro un certo tempo, reinvia la richiesta

Calcolare la velocità

 Volevo che la velocità delle ventole dipendesse sia dai componenti che raffredano direttamente, sia dalla cpu

Calcolare la velocità

Ho usato questa formula:
 dove

mbconst=9

cpuconst=100

Similmente per l'hd

Codice Arduino

Codice (PC)

- Scritto in C
- Temperature prese da libsensors e hddtemp

Note e ipotetiche migliorie

- Scegliere il condensatore
- Usare il tip-120
- Modificare il clock dei pwm
- Intercettare i kill (TERM)

Domande?

GRAZIE!

Marco Impallaria

http://zetsuserver.dyndns.org

http://it.linkedin.com/in/marcoimpallaria